
















Bemersberg station

Björken

S. Krycklinge

Ärentuna

Bredåker station

- |   |                               |   |                             |   |                             |   |                               |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------------|
|   | Korridor A                    |   | Korridor B                  |   | Korridor D                  |   | Korridor E                    |
|  | Ej kulturhistorisk lämning    |  | Fornlämning                 |  | Ingen antikvarisk bedömning |  | Möjlig fornlämning            |
|  | Övrig kulturhistorisk lämning |  | Gränsbestämmelser           |  | Ej kulturhistorisk lämning  |  | Fornlämning                   |
|   |                               |  | Ingen antikvarisk bedömning |  | Möjlig fornlämning          |  | Övrig kulturhistorisk lämning |

© Lantmäteriet  
Datum: 2024-02-08

